

## PCB使用安定器等の管理状況調査結果

### 1. 保管状況

種類	団地数	保管数量	保管場所
安定器	6 団地	2,570kg 302 台 (個) 970ℓ 3.5 m <sup>3</sup> } ~2 団地 ~3 団地 ~1 団地	団地組合
トランス類	9 団地	13 台 (個)	団地組合
コンデンサ類	12 団地	920 台 (個) 1,073kg ~9 団地 ~3 団地	団地組合
その他 (開閉器)	2 団地	2 台 (個)	団地組合

#### ○団地の保管状況

#### ◎安定器、トランス、コンデンサいずれかを保管している団地 20 団地

$$(\text{①} + \text{②} + \text{③} + \text{④} + \text{⑤} + \text{⑥} + \text{⑦}) = 20$$

- ・安定器のみ保管している団地 0 団地
- ・トランスのみ保管している団地 4 団地 (①)
- ・コンデンサのみ保管している団地 6 団地 (②)
- ・安定器、トランス、コンデンサすべてを保管している団地 1 団地 (③)
- ・安定器とトランスを保管している団地 2 団地 (④)
- ・安定器とコンデンサを保管している団地 3 団地 (⑤)
- ・トランスとコンデンサを保管している団地 2 団地 (⑥)
- ・その他 2 団地 (⑦)

### 2. アンケート調査回収状況

- ・アンケート送付先 109 団地
- ・アンケート回答先 82 団地 (回答率 75%)
- ・PCB 等保管先 20 団地 (保管状況 18% 20/109)